

Estado actual

Creado: Miércoles, 13 Noviembre 2019 14:44 - Última actualización: Lunes, 16 Diciembre 2019 13:41

Visto: 924

Nuestro municipio cuenta con una infraestructura hidráulica de 3 sistemas de abasto a la ciudad, así como 1 complejo de pozos, 25 estaciones de bombeo en la zona rural y 3 rebombeo donde se benefician 133 000 hab residenciales y 1299 clientes estatales.

Abasto Agua suministrada a la población.

Hoy contamos con niveles favorables en los embalses de agua superficial Presa de Cayojo, Jobabito y Rincón no así en el complejo de pozos de Piedra Hueca que se encuentra en estado desfavorable.

EMBALSE	Vol. Actual	%	Cobertura
Rincón	21.152	99	345
Cayojo	6.597	48	215
Jobabito	5.889	30	407

La distribución de agua en la ciudad se realiza por circuitos en días alternos realizando las operaciones necesarias para abastecer la población y tener un mayor alcance en el servicio, aun cuando presentamos algunas irregularidades no planificadas en nuestro sistema los problemas están identificados por lo que la población que no recibe el servicio se le distribuye por carros cisternas teniendo en cuenta la dotación planificada.

Se toman medidas para minimizar las afectaciones en los servicios de distribución de agua.

1. Incremento en las operaciones del sistema.
2. Mantenimiento y reparación de válvulas.
3. Monitoreo de los puntos críticos de los abastos de la ciudad.
4. Perfeccionamiento del sistema de control sobre las operaciones.

Abasto de Agua Zona Rural.

Nuestro municipio cuenta con 25 acueductos rurales los mismos presentan una situación favorable son atendidos por operadores capacitados .estas estaciones de bombeo abastecen la población de las comunidades a las que corresponde, la entrega de agua se realiza según plan de agua teniendo en cuenta la protección de la fuente de abasto.

Comunidades que se mantienen con sequía parcial

Comunidad	Población
Loma Azul	4
Villa Nueva 1	79
Villa Nueva 1	111
El Jardín	25

Comunidades que se le distribuye agua en pipa por deterioro de las redes.

Comunidad	Población
Rincón	21.152

Comunidades que se le distribuye agua en pipa por deterioro de las redes.

Comunidad	Población
Dormitorio	150

Comunidades que se le distribuye agua en pipa por rotura de equipo.

Comunidad	Población
Jobabito	275

Comunidades que se le distribuye agua en pipa permanente con un ciclo de 25 a 30 días.

Comunidad	Población
62	22400

Salideros

Reportados	Resueltos	Pendientes
1424	1392	32

Se ha trabajado en mantenimiento en diferentes comunidades como el Aeropuerto, Los Galanos, Petro Casa, calle Cuba de Buena Vista y Domínguez para mejorar el abasto de agua.

Situación de limpieza de fosas

El municipio cuenta con un censo de fosas de 9563 de las mismas se encuentran reportadas 751 de ellas 69 vertiendo. Para este servicio hoy constamos con 4 carro trabajando lo que es insuficiente y existe un atraso de 4 meses y siempre se priorizan las fosas vertiendo y reportada positiva por la campaña anti vectorial y envejecidas.

Estado actual

Creado: Miércoles, 13 Noviembre 2019 14:44 - Última actualización: Lunes, 16 Diciembre 2019 13:41

Visto: 924

Situación con las obstrucciones

Hoy existen 19 obstrucciones reportadas todas de carácter críticos por los vertimientos de los registros, las zonas más críticas consejo popular 3,5,6,17.

Limpieza de zanjas, ríos y cañadas.

El municipio cuenta con 47 áreas distribuidas en todo el municipio y para su mantenimiento constamos con una brigada de 38 hombres y hoy presentamos dificultades con la recogida de desechos sólidos.